

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 2 МЧС РОССИИ»**

662971, ЗАТО Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Ленина, д. 54, тел.: 73-39-82,
факс (3919) 76-18-00, ugps2@atomlink.ru

ОТЕД ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
662972, ЗАТО Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Красноярская, д. 49,
тел.: (391-9) 76-97-10, 73-39-08, 73-39-30, ogpn Ugps2@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 120/3**

(первая цифра номер о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Краевому государственному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Железнодорожская школа – интернат»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Врио начальника отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 2 МЧС России» – заместителя главного государственного инспектора ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору Оропова Кирилла
Николаевича от 15.09.2021 № 120 в период с «20» сентября по «28» сентября 2021года.

Инженер отделения ОиО ФГПН отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС
России» – государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»
по пожарному надзору Власов Кирилл Александрович, майор внутренней службы;
Инспектор отделения ОиО ФГПН отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2
МЧС России» – государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС
России» по пожарному надзору Бурый Михаил Николаевич, старший лейтенант внутренней
службы.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: Ведущий инженер по
охране труда АХР КГБОУ «Железнодорожская школа – интернат» Пташкин Геннадий
Александрович.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)


Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
ул. Свердлова, д. 63 (Административное здание)				
1.	В кабинетах № 2-1 и № 2-2 «Столярная мастерская № 1» руководитель организации не обеспечил наличие механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.	Основание: п. 29 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	20.06.2022г.	
2.	В кабинете № 2-11 «Столярная мастерская № 3» руководитель организации не обеспечил наличие механизма для самозакрывания противопожарной двери.	Основание: п. 29 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	20.06.2022г.	
3.	В складе № 1 на 4-ом этаже руководитель организации не обеспечил наличие механизма для самозакрывания противопожарной двери.	Основание: п. 29 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	20.06.2022г.	
4.	В складе № 2 на 4-ом этаже руководитель организации не обеспечил наличие механизма для самозакрывания противопожарной двери.	Основание: п. 29 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	20.06.2022г.	
5.	В складе № 3 на 4-ом этаже руководитель организации не обеспечил наличие механизма для самозакрывания противопожарной двери.	Основание: п. 29 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	20.06.2022г.	
6.	В складе № 5 на 1-ом этаже руководитель организации не обеспечил наличие механизма для самозакрывания противопожарной двери.	Основание: п. 29 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	20.06.2022г.	
7.	В складе № 6 на 1-ом этаже руководитель организации не обеспечил наличие механизма для самозакрывания противопожарной двери.	Основание: п. 29 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	20.06.2022г.	


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
8.	В складе № 7 на 1-ом этаже руководитель организации не обеспечил наличие механизма для самозакрывания противопожарной двери.	Основание: п. 29 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	20.06.2022г.	
9.	В помещении электрощитовой № 1 на 1-ом этаже руководитель организации не обеспечил наличие механизма для самозакрывания противопожарной двери.	Основание: п. 29 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	20.06.2022г.	
10.	В помещении электрощитовой № 2 на 1-ом этаже руководитель организации не обеспечил наличие механизма для самозакрывания противопожарной двери.	Основание: п. 29 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	20.06.2022г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.



(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))




(подпись)

Инженер отделения ОиО ФГПН отдела ФГПН
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС
России» – государственный инспектор ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»
по пожарному надзору Власов Кирилл
Александрович, майор внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)






(подпись)

Инспектор отделения ОиО ФГПН отдела ФГПН
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС
России» – государственный инспектор ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»
по пожарному надзору Бурый Михаил Николаевич,
старший лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)





(подпись)